




Crochet peseur  
 Capacité de 3T à 15T  
 Boîtier en aluminium  
 Ecran LCD retro-eclairé avec 5 digits de 30mm  
 Fonction : accumulation, HOLD, déconnexion automatique, Affichage (Net/Brut)  
 3 points de calibration  
 Calibration à distance  
 Changement de batterie facile, Adaptateur de courant AC/DC, output DC 9V/1.5A  
 Batterie interne rechargeable 6V 5 Ah, autonomie de 50 heures  
 Distance minimale pour la télécommande: 10m  
 Avec télécommande en standard

## Caractéristiques techniques communes



Référence	Détail	Portée	Précision
CPA-3T	Crochet Peseur 3T télécommandé	3T	1kg
CPA-5T	Crochet Peseur 5T télécommandé	5T	2kg
CPA-10T	Crochet Peseur 10T	10T	5kg