



Aplicación

La placa o peine multifunción es una herramienta muy práctica para inspectores, aplicadores y profesionales de la pintura en campo. Este elemento de bolsillo permite comprobar, conocer o realizar a pie de obra:

- Espesor de capas frescas de 25 a 150 micras. ISO 2808.
- Hacer de aplicador progresivo de 20 a 2000 micras.
- Adherencia con pasos 2 y 3 mm. ISO 2409.
- Comprobar radio de redondeo de vértices (recubrimiento insuficiente).
- Viscosidad orientativa.
- Espesor de vidrios.

Normas que cumple

ISO 2808, ISO 2409.

Zona central: Test de adhesión

Ranuras de guía de cuchillas paralelas de 6x2 y 6x3 mm para producir una rejilla.
Corta la capa solamente hasta el sustrato.
2 mm para capas hasta 120 micras, y 3 mm para capas superiores de 120 micras.

Parte superior: Indicador de viscosidad

Introduzca este lado en una capa húmeda sobre una superficie lisa (por ejemplo: cristal).

Parte inferior: Escala de espesor de cristal

Coloque el Master Paint Plate contra la superficie de cristal en un ángulo aproximado de 45° y la línea inclinada (3ª reflexión) indica el espesor del cristal en mm.

Lado izquierdo: Aplicador de capa húmeda





Utilizando la placa con este lado perpendicular a la superficie, deposite pintura sobre una superficie lisa. Un film con un grosor creciente puede ser aplicado.

Lado derecho: Galga de espesor de película húmeda

Esquinas: Radios de curvado

Para la correcta cubrición de pinturas en esquinas. Coloque las esquinas sobre el borde y chequee el radio.

Especificaciones técnicas

| Clasificación de los Resultados del Test de Adhesión | | |
|---|---|---|
| GT 0 | Los bordes de los cortes son completamente lisos: ninguno de los cuadrados del enrejado es separado. | Ninguno |
| GT 1 | Separación de los pequeños desconchamientos de la capa en la intersección de los cortes. Un área de corte transversal no considerablemente mayor que el 5 % es afectado. |  |
| GT 2 | La capa ha desconchado a lo largo de los bordes y/o en las intersecciones de los cortes. Un área de corte transversal significativamente mayor que el 5% pero no significativamente mayor que el 15% es afectado. |  |
| GT 3 | La capa ha desconchado a lo largo de los bordes de los cortes parcial o totalmente en cintas grandes, y/o ha desconchado parcial o totalmente sobre las diferentes partes de los cuadrados. Un área de corte transversal significativamente mayor que el 15% pero no significativamente mayor que el 35% es afectado. |  |
| GT 4 | Las partes grandes de la capa se han desprendido de los filos y/o la capa parcialmente o completamente se ha desprendido de los cuadrados separados. El total de la superficie cubierta que se ha caído es el 65 % o más. |  |

Cómo pedir

El código para el Master Paint Plate Qualicheck es 0219000.

El suministro incluye:

- * Galga,
- * Caja de transporte
- * Cuchillo
- * 2 cuchillas extra